
POWER SUPPLY
12
3
6
8
g_q
11_q
7
2
11f
g
g_a
g_b
g_c
4
g_f
11f
1
11_a
11_b
11_c
5
g_c
g_b
g_a

FIG. 1